



# LUND UNIVERSITY

## Dendrokronologisk analys av fastigheten Bergsäng 1:20, Karlstad

Hansson, Anton; Linderson, Hans

2020

*Document Version:*  
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

*Citation for published version (APA):*  
Hansson, A., & Linderson, H. (2020). *Dendrokronologisk analys av fastigheten Bergsäng 1:20, Karlstad*. (Dendrorapporter i Lund; Vol. 2020:16). Lund University.

*Total number of authors:*  
2

### General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:  
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117  
221 00 Lund  
+46 46-222 00 00



21 Februari 2020

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2020:16  
Anton Hansson & Hans Linderson  
**DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV FASTIGHETEN BERGSÄNG 1:20,  
KARLSTAD**

**Uppdragsgivare:** Lars Nord, Svarvargatan 27, 81136 Sandviken, 073-6609957,  
[larshnord53@gmail.com](mailto:larshnord53@gmail.com)

**Område:** Karlstad **Prov nr:** 73327-73335 **Antal Prov:** 9

**Dendrokronologiskt objekt:** Sommarhus 1,5 mil norr om Karlstad

### Resultat:

| Dendro nr: | Provnr;<br>Vägg;<br>stockvarv | Träd-<br>slag | Antal<br>år (2<br>radier<br>om ej<br>annat<br>anges) | Splint (Sp)<br>Bark (B)<br>Vankant (W) | Datering av<br>yttersta års-<br>ring i provet | Beräknat<br>Fällningsår<br>E(Efter)<br>V(vinterhalv-året) | Kommentarer (mer<br>vägat dateringsförslag<br>inom parantes) |
|------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|---|--|
| 73327      | 1; vind                       | Tall          | 77   | Sp 39, W                               | 1773  | <b>V 1773/74</b>  |  |
| 73328      | 2; V-vägg; 7                  | Tall          | 136  | Sp 58, ej W                            | 1640  | <b>1642-1682</b>  |  |
| 73329      | 3; V-vägg; 9                  | Tall          | 73   | Sp 38, W                               | 1792  | <b>V 1792/93</b>  |  |
| 73330      | 4; V-vägg; 5                  | Tall          | 108  | Sp 46, W                               | 1792  | <b>V 1792/93</b>  |  |
| 73331      | 5; N-vägg; 5                  | Tall          | 148  | Sp 62, ej W                            | 1661  | <b>1661-1699</b>  | (1661-1679)  |
| 73332      | 6; N-vägg; 8                  | Tall          | 89+ew  | Sp 64, W                               | 1792  | <b>Sommar 1793</b>  |  |
| 73333      | 7; N-vägg; 11                 | Tall          | 78+ew  | Sp 45, W                               | 1791  | <b>Sommar 1792</b>  |  |
| 73334      | 8; Ö-vägg; 8                  | Tall          | 73   | Sp 33, ej W                            | 1774  | <b>1786-1816</b>  |  |
| 73335      | 9; Ö-vägg; 13                 | Gran          | 64   | Ej W                                   | Ej datering                                   |   | (E 1771)   |

### Kommentarer till ovanstående resultattabell

Virket från prov 73328 samt 73331 har avverkats någon gång åren **1642-1682**, respektive **1661-1699**, möjligen vid ett och samma avverkningstillfälle.

Virket från prov 73329 och 73330 har avverkats **vinterhalvåret 1792/93**, virket till prov 73332 har avverkats **sommaren 1793** och virket till prov 73333 har avverkats **sommaren 1792**. Virket till prov 73334 har avverkats någon gång åren **1786-1816**, möjligen samtida med virket som fällts 1792-1793.

Analysresultaten visar att virke från 1600-talet och 1790-talet är blandat i väst- och nordväggen, vilket bör innebära att 1600-talsvirket är återanvänt, möjligen från en äldre byggnad på fastigheten, när den **nuvarande konstruktionen uppfördes 1793** eller möjligen något enstaka år senare.

Prov 73327, från vinden, dateras till **vinterhalvåret 1773/74**. Virket har förmodligen återanvänts, eller möjligen legat lagrat, för att sedan användas i konstruktionen vid uppförandet 1793.

Ett prov, 73335, är av gran och kan inte med säkerhet dateras, men ett mera vägat dateringsförslag är att virket är avverkat efter 1771 och kan i så fall vara samtida med resterande 1790-talsvirke.

Virkets härkomst är från södra Svealand, eller nordvästra Götaland och virket kan således vara lokalt.

## Beskrivning av tabellen ovan

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används  $17 \pm 7$  år på ek och en mer varierad bild på tall med en maximal variation på  $\pm 20$  år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så kallad ”efterdatering” (*terminus post quem*). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges  $sp=0$  menas splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.

Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.

Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet

Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

---

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare

Lunds Universitet

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund

E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se

Tel: 046-2227891