



# LUND UNIVERSITY

## Dendrokronologisk analys av en mangårdsbyggnad på Ringstena 6:5, Svenljunga kommun

Linderson, Hans

2018

*Document Version:*  
Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

*Citation for published version (APA):*

Linderson, H. (2018). *Dendrokronologisk analys av en mangårdsbyggnad på Ringstena 6:5, Svenljunga kommun*. (Dendrorapporter i Lund; Vol. 2018:101). Lund University.

*Total number of authors:*

1

### General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117  
221 00 Lund  
+46 46-222 00 00



LUND UNIVERSITY

DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY  
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN  
HANS LINDERSON



30 december 2018

**Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:101**  
**Hans Linderson**  
**DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV EN MANGÅRDSBYGGNAD PÅ**  
**RINGESTENA 6:5, SVENLJUNGA KOMMUN**

**Uppdragsgivare:** Monika Blomqvist, Ringestena Österåsen 1, 512 93 Svenljunga

**Område:** Tranemo **Prov nr:** 16831-16836 **Antal Prov:** 5 varav 4 debiteras

**Dendrokronologiskt objekt:** Västvägg 1-2, sydvägg 4 och hjärtstocksvägg 3&5

**Resultat:**

Dendro nr:	Provnr; Beskrivning våningsplan	Träd- slag	Antal år (2 radier om ej annat anges)	Splint (Sp) Bark (B) Vankant (W)	Datering av yttersta års- ring i provet	Beräknat Fällningsår E(Efter) V(vinterhalv- året)	Kommentarer (mer vågad datering inom parentes), proveniens
16831	1; urspr väst 1	Gran	39	W	Ej datering	<b>V -</b>	
16832	2; dito	Gran	62	W	Ej datering	<b>V -</b>	
16833	3; hjärtvägg 2	Gran	49	W	Ej datering	<b>V -</b>	
16834	4; Syd v 1 el 2	Gran	80	W	1872	<b>V 1872/73</b>	Lokal proveniens
16835	4; dito	Gran	79	W	1872	<b>V 1872/73</b>	dito
16836	5; hjärtvägg 2	Gran	91+ew	W	Ej datering	<b>Juni -</b>	

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter

**Kommentarer till ovanstående resultattabell**

Prov 4, dateras så att timret är avverkat **vinterhalvåret 1872/73**. Proveniensbestämningen indikerar en lokal källort men felmarginalen är i storleksordningen upp till 50 km:s radie. Provet visar att byggnaden är uppförd eller kompletterad 1873 eller möjligen något år senare.

Det odaterade virket har sannolikt en annan ålder eller en annan tillväxtplats. Det finns en indikation på en avverkning vintern 1711/12 men denna är högst osäker och bör inte tillsvidare anges som ett byggnadstillfälle. Prov 5 är avverkat i juni månad men okänt år. En komplettering kan säkerställa ett större antal timmerstockars ålder.

Granens årsringsbredd är mest känslig för nederbörden i juni så att mycket regn i juni ger en bred årsring och vise versa. Om man tittar på prov 4 (1793-1872) så indikerar denna torka för åren 1860, 1858 och 1847 och möjligen 1835 och 1827. Ett enskilt träd kan ha andra orsaker till svag tillväxt.

[https://www.scb.se/statistik/publikationer/ov0904\\_2011a01\\_br\\_03\\_a01br1101.pdf](https://www.scb.se/statistik/publikationer/ov0904_2011a01_br_03_a01br1101.pdf)

<https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/historiskt-vader-1.7110>

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet

Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: [Hans.Linderson@geol.lu.se](mailto:Hans.Linderson@geol.lu.se)

**Beskrivning av tabellen ovan**

”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.

”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.

I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarmed) och beskriver graden av den yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.

”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används  $17 \pm 7$  år på ek och en mer varierad bild på tall med en maximal variation på  $\pm 20$  år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så kallad ”efterdatering” (*terminus post quem*). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges sp=0 menas splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är komplett.

”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.

”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns.

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.

Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.

Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet.

Vid en komplettering av byggnaden inom två år debiteras endast provkostnaden.

Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

---

Hans Linderson, Laboratorieföreståndare

Lunds Universitet

Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund

E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se

Tel: 046-2227891